







Vous nous avez accordé votre confiance en achetant un vélo B'ORIGINAL de la marque B'TWIN et nous vous en remercions.

À la suite de tests de contrôle qualité, B'TWIN a détecté un défaut concernant le garde boue avant. En usage, le garde boue peut dans certains cas bloquer la roue et provoquer une chute.

Considérant que la sécurité de nos clients est primordiale et que l'amélioration de nos produits est une priorité, B'TWIN a décidé de procéder au rappel des vélos B'ORIGINAL commercialisés entre le 1^{er} janvier 2016 et le 31 août 2018 (modèles ci-dessous).

					
B'TWIN VTC B'ORIGINAL 500	B'TWIN VTC B'ORIGINAL 700	B'TWIN VTC B'ORIGINAL 700 EU	B'TWIN VTC B'ORIGINAL 900	B'TWIN HYC B'ORIGINAL 500 COVERED	B'TWIN HYC B'ORIGINAL 900 COVERED
taille S/M 1814364 taille L/XL 1814366	taille S/M 1825268 taille L/XL 1825269	taille S/M 1860759 taille L/XL 1860760	taille S/M 2228596 taille L/XL 2228597	taille S/M 2624627 taille L/XL 2624626	taille S/M 2627680 taille L/XL 2627679

Nous vous invitons à venir changer le garde-boue avant en magasin.

Ce dysfonctionnement pouvant être corrigé par une réparation, nous vous invitons à vous rendre dans le [magasin Décathlon](#) de votre choix avec votre vélo B'ORIGINAL afin de procéder au remplacement du garde boue avant par un technicien en réparation express.

Notre centre de relations clients est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions au 032 756 70 70, du lundi au samedi de 09h00 à 18h00 ou par mail help.switzerland@decathlon.com.

B'TWIN vous remercie pour votre compréhension et vous prie de l'excuser pour le désagrément occasionné.

B'TWIN

4, rue professeur Langevin

59000 LILLE

Affichage jusqu'au **11/07/2019**